## 3M Fit Test







## **3M Fit Test**

Der **3M Fit Test** ist eine einfache, aber zuverlässige Methode, den **Dichtsitz** von partikelfiltrierenden Halbmasken oder Halbmasken mit Partikel- oder Gas-/Partikel-Kombinationsfiltern zu überprüfen. Der optimale Sitz der Halbmasken kann im Umgang mit gefährlichen Stoffen, besonders mit Bakterien und Viren, entscheidend sein für die **Gesundheit Ihrer Mitarbeiter**.

Unterweisen Sie Ihr Personal im Umgang mit partikelfiltrierenden Halbmasken deswegen regelmäßig auch unter Nutzung des Fit Testes. Nur so kann Ihr Mitarbeiter erkennen ob er die Maske richtig aufgesetzt hat.

Der Sitz der Maske wird durch eine Teststofflösung, welche in die Haube eingegeben wird, überprüft. Wird der Geschmack des Teststoffes von der Testperson nicht wahrgenommen, so sitzt die Maske korrekt.

## Der Lieferumfang des Fit Testes FT10 beinhaltet:

- eine Haube
- einen Schulteranschluss
- zwei Zerstäuber
- ein Fläschchen Sensitivitätstestlösung
- ein Fläschchen Testlösung
- eine Gebrauchsanleitung

Wir empfehlen Ihnen direkt eine entsprechende Anzahl von Masken für den Fit Test mitzubestellen. Den Fit Test sowie die dazugehörigen Masken können Sie bei Ihrem Fachhändler für 3M Atemschutzprodukte erhalten.

## Die Vorteile im Überblick:

- Schnelle und einfache Methode, den Dichtsitz der Maske zu überprüfen.
- Kann mit jeder partikelfilternden Maske ab FFP2 sowie Halbmasken mit Partikelfiltern durchgeführt werden.
- Der Test kann in der Unterweisung, Schulung und auch direkt am Arbeitsplatz durchgeführt werden.
- Einfach zu nutzen, zuverlässig und preiswert.
- Dem Mitarbeiter wird der eventuelle Fehlsitz der Maske selbst bewusst; das steigert das Bewusstsein für den Atemschutz und hilft indirekt die Tragequote zu verbessern.



Weitere Informationen finden Sie unter www.3marbeitsschutz.de oder rufen Sie unsere Helpline 0 21 31-14 26 04 an.

3M Deutschland GmbH Personal Safety Division - Arbeitsschutz

Carl-Schurz-Straße 1 D - 41453 Neuss Phone +49 (0) 2131/

Phone +49 (0) 2131/14-2604 Fax +49 (0) 2131/14-3200 E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com www.3Marbeitsschutz.de Bitte recyclen. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2013. Alle Rechte vorbehalten. AS-1041

